


## DC Converter Module in 4-40v out 1.3-37v

Κωδικός SKU: 33333



Συνδέουμε βολτόμετρο στην έξοδο και ρυθμίζουμε με το μπλέ τρίμμερ την τάση εξόδου π.χ. 9Volts

Αριστερό μπουτόν : on/off το display

Βλέπουμε την τάση εξόδου (Vout) πατώντας δεξί μπουτόν

Βλέπουμε την τάση εισόδου (Vin) πατώντας ξανά δεξί μπουτόν (ανάβει η αντίστοιχη κόκκινη led)

Η ένδειξη τάσης εισόδου (Vin) στο display χρειάζεται καλιμπράρισμα για να αντιστοιχεί με την πραγματική: π.χ. 13,8 Volts

Επιλέγουμε Vin. Κρατάμε πατημένο το δεξί μπουτόν 2 δευτ. αναβοσβήνει η οθόνη.

Με δεξί/αριστερό μπουτόν (up/down) φέρνουμε την τάση εισόδου (Vin) σωστά.

Το ίδιο ισχύει και για την τάση εξόδου (Vout).

Επιλέγουμε Vout. Κρατάμε πατημένο το δεξί μπουτόν 2 δευτ. αναβοσβήνει η οθόνη.

Με δεξί/αριστερό μπουτόν (up/down) φέρνουμε την τάση εξόδου (Vout) σωστά.

Τέλος πατάμε 2 δευτ. το δεξί μπουτόν και καταχωρεί.